



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 84/1/44
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48
комбинированного вида"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО
Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Ярославцева А.А. № 84 от
"16" августа 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. "28" августа 2018 г. по 10 ч. 00 мин. "13" сентября 2018 г.
проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

Волчанского ГО подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем
территории, зданий и помещений МБДОУ "Детский сад № 48 комбинированного вида",
расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ "Детский сад № 48" Кудиновой Надеждой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пол коридора, групп № 1, 2, 3, 4, 5, 6 покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум). | п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.7 - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем классе КМ2). | 01.09.2019 | |

С/И

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | | <p>п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).</p> | | |
| 2 | <p>Для отделки стен путей эвакуации применены материалы не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (стена левой лестничной клетки (1 этаж, возле пищеблока) отделана пластиковыми панелями; стена правой лестничной клетки (1 этаж) отделана панелями МДФ, короб вентиляции, расположенный на выходе из логопедической группы, отделан панелями МДФ) (отсутствует сертификат пожарной безопасности на отделочные материалы).</p> | <p>п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.;</p> <p>п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009</p> | 01.09.2019 | |
| 3 | <p>Для отделки потолка музыкального зала и потолков в раздевалках групп применен материал (потолочная пенопластовая плитка) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p> | <p>п.п.6, 7, 8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.8 - Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1).</p> | 01.09.2019 | |
| 4 | <p>Для отделки стен музыкального зала применены обои, показатели пожарной опасности которых выше чем класс КМ1.</p> | <p>п.п.6, 8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.</p> | 01.09.2019 | |
| 5 | <p>Не окрашены металлические наружные пожарные лестницы.</p> | <p>п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 (Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и СНиП 2.03.11-85. Класс покрытия не ниже пятого).</p> | 01.09.2019 | |
| 6 | <p>Выполнено не по направлению выхода из здания открывание двери эвакуационного выхода (возле бассейна).</p> | <p>п.3б(ж) Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами);</p> <p>п.6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление</p> | 01.09.2019 | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|------------|--|
| | | открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; в) кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне; ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м). | | | |
| 7 | Не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) подвальное помещение здания. | п.п.70; 468 Правил противопожарного режима в РФ (п.70 - Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; п.468 - В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей). | | 01.09.2019 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «(О пожарной безопасности)» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск.

ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

"13" 09 2018 г

(Handwritten signature)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 48"

Кудинова Н.П.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

"13" 08 2018 г.

«Телефон доверия» отдела НДИП ГО Красноуральск, ГО Карпинск, Волчанского ГО – 8(34384)4-39-45
«Телефон доверия» УНДИП Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99
«Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47
«Телефон доверия» МЧС России -8(499)216-99-99



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
 УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 85/1/45
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 комбинированного вида"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Ярославцева А.А. № 8 от "16" августа 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "28" августа 2018 г. по 10 ч. 30 мин. "13" сентября 2018 г. проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору. Волчанского ГО подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем с территории, зданий и помещений МБДОУ "Детский сад № 48 комбинированного вида", расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 9

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ "Детский сад № 48" Кудиновой Надеждой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнен пристрой V степени огнестойкости к зданию (спуск в подвальное помещение). | п.1.14* табл.1 п.7 СНИП 2.08.02-89* (Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания) | 01.09.2019 | |
| 7 | Не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) подвальное помещение здания. | п.п.70; 468 Правил противопожарного режима в РФ (п.70 - Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в | 01.09.2019 | |

Зми

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Кудинова Надежда Павловна

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022